GEZE GmbH
P.O. Box 13 63
71226 Leonberg
Germany

Telefon: (07152) 203-0
Telefax: (07152) 203-310

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Germany

http://www.geze.com


GEZE TS 4000


Montageanleitung

Mat.-Nr. **107754** Änd.-St. 01
Zeichn.-Nr. 20510-9-9511

Änderungen vorbehalten


CE | GEZE GmbH P.O. Box 1363 71226 Leonberg | 03
0672-CPD-0050 | EN 1154 | 4|8|7|5|1|1|4
Substanz: -----






CE | GEZE GmbH P.O. Box 1363 71226 Leonberg | 03
0672-CPD-0050 | EN 1154 | 4|8|5|1|1|1|4
Substanz: -----


A




A1




B





B1







A2












B2



A3




B3



A4


14 Nm




B4


~80°


~80°








5














6




A7




B7




A8



B8



9



GEZE GmbH
P.O. Box 13 63
71226 Leonberg
Germany

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Germany


Telefon: (07152) 203-0
Telefax: (07152) 203-310
www.geze.de


EN 1154

GEZE TS 4000


Montageanleitung


Änderungen vorbehalten





GEZE TS 4000 S





1. 70 - 0°
2. 180 - 70°
3. >65°
4. 10 - 0°

CE	GEZE GmbH P.O. Box 1363 71226 Leonberg	03
0672-CPD-0050	EN 1154	4 6 6 / 2 1 1 4
Substanz: -----		

GEZE TS 4000

